

CARROSSIER PEINTRE

SITUATIONS	DANGERS	RISQUES	PREVENTION
Ponçage de la carrosserie	Poussières - Silice : tableau de MP 25	<ul style="list-style-type: none"> • Irritation pulmonaire • Asthme • Irritation oculaire • Conjonctivite allergique • silicose 	<ul style="list-style-type: none"> • Captage à la source • Masque adapté • Gants adaptés • Lunettes de protection • Tenue de travail adaptée
Préparation et application de la peinture Nettoyage du pistolet et matériel utilisé	Peintures - Isocyanates : tableau de MP 62 - Plomb : tableau de MP 1 - Résines : tableau de MP 51	<ul style="list-style-type: none"> • Irritation et allergie cutanée • Irritation et allergie oculaire • Irritation pulmonaire • Asthme • Troubles digestifs • Maux de tête • Vertiges • Somnolence • Perte de mémoire • Altération de la fertilité et risque de cancer (plomb et éthers de glycols) 	<ul style="list-style-type: none"> • cabines de peintures • ventilation et aspiration à la source • masque adapté • combinaison • gants adaptés • lunettes de protection • Fiches de données de sécurité à consulter
Préparation de la peinture Nettoyage du pistolet et du matériel utilisé	Solvants : tableau de MP 84,12,15,15bis,49,-49bis	<ul style="list-style-type: none"> • Irritation et sécheresse cutanée 	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de lavage des mains avec les solvants
soudure	Fumées contenant du chrome, du nickel, du cobalt... : tableau de MP 44	<ul style="list-style-type: none"> • Cancer pulmonaire, ORL. • Asthme, irritations des voies respiratoires, bronchite chronique. 	<ul style="list-style-type: none"> • aspiration à la source • Port des protections individuelles adaptées.